



実験結果



【定常状態】のデータです

測定値	単位	測定値	備考
C01	°C	37.00	入口
C02	°C	69.80	
C03	°C	47.80	出口
C04	°C	22.50	
C05	°C	26.10	
C06	°C	48.40	入口
C07	°C	59.40	
C08	°C	48.70	出口
C09	°C	25.10	
C10	°C	21.70	
C11	°C	21.40	

アルミ板: C01, C02, C03, C04, C05
 銅板: C06, C07, C08, C09, C10
 室温: C11

No	温度[°C]	測定部位	
01	37.00	板:入口部	アルミ板
02	69.80	板:ヒーター部	
03	47.80	板:出口部	
04	22.50	箱側面温度	
05	26.10	流出温度	
06	48.40	板:入口部	銅板
07	59.40	板:ヒーター部	
08	48.70	板:出口部	
09	25.10	箱側面温度	
10	21.70	流出温度	
11	21.40	室温	