



# 1. 効率的な解析モデルの作成


## SolidWorksで良く使う機能 : ラップ フィーチャーによる面分割



・アセンブリ編集モードでスケッチ作成、ボルトのエッジを選択して右クリック、ループ選択を選択




・図のようなループの状態でエンティティ変換を実行




・円形パターンコピーでボルトエッジを8個作成してスケッチを終了



・ラップアイコンを選択  
または[挿入]-[フィーチャー]-[ラップ]を選択



・作成したスケッチを選択



・線彫りを選択  
分割する面を選択してOK

