



風量による影響

換気しないと
周囲温度が高い




換気(風量増加)すると
周囲温度が下がる



風速による影響

風速が遅いと
部品表面温度が高い



風速が早いと
部品表面温度が下がる

